

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成29年6月分)

| No. | 発見日      | 件名(概要)                      | 建屋      | 処置状況<br>(H29.8.31現在) |
|-----|----------|-----------------------------|---------|----------------------|
| 1   | H29.6.13 | 1号一般パージコールドトラップB 入口圧力計センサ異常 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 2   | H29.6.13 | 排気室 負圧異常警報発報                | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 3   | H29.6.21 | 管理廃水処理室 負圧異常警報発報            | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 4   | H29.6.30 | 管理区域内配備の記録用紙回収に伴う一時的な綿手袋の脱衣 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |
| 5   | H29.6.30 | 管理区域内における綿手袋再装着前の素手のサーベイ未実施 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                 |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。