

再処理工場における不適合
(平成29年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R5. 7. 31現在)
1	H29. 10. 1	非常用電源建屋屋外配管ピット点検口蓋固定ボルトのねじ山不良	非常用電源建屋	処置済み
2	H29. 10. 4	分析セルライン冷水ユニット下部からの漏えい (漏えい痕の発見)	分析建屋	処置済み
3	H29. 10. 5	純水製造設備 硫酸計量槽薬注弁からの結晶析出	ユーティリティ建屋	処置済み
4	H29. 10. 8	溶解液供給槽セル漏えい液受皿液位センサ異常	分離建屋	処置済み
5	H29. 10. 11	電磁流量計ユニオン継手ナット部の変色	精製建屋	処置済み
6	H29. 10. 11	NOx発生塔供給亜硝酸ナトリウム流量計からの析出	精製建屋	処置済み
7	H29. 10. 13	委託契約における検収不備	—	処置済み
8	H29. 10. 13	低レベル放射性廃棄物ドラム缶蓋部の変形	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
9	H29. 10. 16	不適合処理票の起票遅れ	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
10	H29. 10. 18	暖房用温水配管フランジ部からの温水の漏えい (1400リットル 非放射性)	建屋間取合施設	処置済み
11	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	分析建屋	処置済み
12	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	分離建屋	処置済み
13	H29. 10. 18	分析試料気送容器内における漏えい (0. 001リットル)	分析建屋	処置済み
14	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	高レベル廃液ガラス固化建屋 第1 ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
15	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	ウラン脱硝建屋	処置済み
16	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	精製建屋 低レベル廃液処理建屋	処置済み
17	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	前処理建屋	処置済み
18	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の固定不備	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み※2
19	H29. 10. 18	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の測定方法の誤り	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
20	H29. 10. 21	非常用電源建屋屋外配管ピットにおける雨水のにじみ	非常用電源建屋	処置済み
21	H29. 10. 22	硝酸供給槽ライン弁からの漏えい (漏えい痕の発見)	分析建屋	処置済み
22	H29. 10. 22	非常用電源建屋屋外配管ピットにおける雨水のにじみ	非常用電源建屋	処置済み
23	H29. 10. 22	脱硝皿質量センサ異常警報の発生	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
24	H29. 10. 23	一般共同溝開口部の転落防止措置の不備	建屋間取合施設	処置済み
25	H29. 10. 23	一般共同溝開口部の転落防止措置の不備	建屋間取合施設	処置済み
26	H29. 10. 26	消防法に基づく点検の不備	屋外 (タンクローリー駐車場 所)	処置済み
27	H29. 10. 26	一時的な管理区域設定申請書における旧様式の使用	—	処置済み
28	H29. 10. 26	消防法に基づく点検の不備	旧バッチャープラント跡地	処置済み
29	H29. 10. 26	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	分離建屋	処置済み
30	H29. 10. 26	不適合処理票の起票遅れ (警備課)	—	処置済み
31	H29. 10. 26	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
32	H29. 10. 26	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ウラン・プルトニウム混合酸化 物貯蔵建屋	処置済み
33	H29. 10. 26	低レベル放射性廃棄物ドラム缶における蓋止め金具の固定不備	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
34	H29. 10. 26	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	精製建屋	処置済み
35	H29. 10. 26	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	低レベル廃液処理建屋	処置済み
36	H29. 10. 27	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	建屋間取合施設	処置済み
37	H29. 10. 27	不適合処理票の起票遅れ (警備課) 水平展開における対象部署の不備	—	処置済み
38	H29. 10. 27	低レベル放射性廃棄物ドラム缶蓋部の変形	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
39	H29. 10. 27	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み

40	H29. 10. 27	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
41	H29. 10. 27	電線管シール材交換作業における手袋の汚染	分離建屋	処置済み
42	H29. 10. 30	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	建屋間取合施設	処置済み
43	H29. 10. 30	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
44	H29. 10. 30	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	前処理建屋	処置済み
45	H29. 10. 31	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	出入管理建屋	処置済み
46	H29. 10. 31	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	前処理建屋	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件 名（概要）	建 屋	処置状況※1 (R1. 5. 31現在)
1	H29. 10. 2	建屋貫通部調査に伴う止水材の仕様不備	制御建屋	処置済み※2
2	H29. 10. 6	建屋貫通部調査に伴う屋上ハッチにおける液垂れ痕の発見	分離建屋	処置済み
3	H29. 10. 10	建屋貫通部調査に伴うブーツラバーのコーキングの剥がれの発見	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
4	H29. 10. 10	建屋貫通部調査に伴うパテ状延焼防止材のすき間等の発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
5	H29. 10. 11	ケーブルトレイ貫通部耐火シール材の仕様不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
6	H29. 10. 11	建屋貫通部調査に伴う貫通部付近のひび割れの発見	前処理建屋	処置済み
7	H29. 10. 11	建屋貫通部調査に伴う貫通部付近のひび割れの発見	ハル・エンド ピース貯蔵建屋	処置済み
8	H29. 10. 11	建屋貫通部調査に伴うケーブルトレイ貫通孔シール材の一部剥がれの発見	精製建屋	処置済み
9	H29. 10. 12	一般共同溝トレンチにおける雨水の漏えい（0.1リットル 非放射性）	建屋間取合施設	処置済み
10	H29. 10. 13	建屋貫通部調査に伴う液垂れ痕の発見	建屋間取合施設	処置済み
11	H29. 10. 13	配管化粧カバーの錆および錆による穴の発見	ハル・エンド ピース貯蔵建屋	処置済み
12	H29. 10. 13	防火区画壁ケーブルトレイ貫通部の耐火シール材の仕様不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
13	H29. 10. 16	建屋貫通部配管保温材内側からの空気の流入	出入管理建屋	処置済み
14	H29. 10. 23	建屋貫通部調査に伴う貫通部付近のひび割れの発見	分離建屋	処置済み
15	H29. 10. 23	建屋貫通部調査に伴う電線管開口部処理未施工の発見	建屋間取合施設	処置済み
16	H29. 10. 25	建屋貫通部調査に伴う貫通部付近のひび割れの発見	チャンネルボックス・バーナブル ポイズン処理建屋	処置済み

・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 更新漏れがあったため、平成30年6月30日現在「処置済み」に修正。（平成30年10月30日）