

再処理工場における不適合
(平成30年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (R2.12.31現在)
1	H30.1.1	リン酸ソーダ注入ポンプ グランド部からの滴下 (約0.08リットル 非放射性)	ボイラ建屋	処置済み
2	H30.1.6	空調ユニットの冷水復旧に伴う管理区域ドレンピットからの冷水の流出	ウラン脱硝建屋	処置済み
3	H30.1.6	フレキシブルホースの上流側コネクタ部とホース部の間からの液漏れ	分析建屋	処置済み
4	H30.1.9	試薬建屋建設時の設計図書作成会社コードの不一致	試薬建屋	処置済み
5	H30.1.10	ルキンパ [®] ルチューブ [®] の代替使用に伴う運転手順書機器番号の書換え(水平展開)	前処理建屋	処置済み
6	H30.1.12	メンテナンスモード移行時の計画外閉じ込めモードの起動	前処理建屋	処置済み
7	H30.1.16	現場確認における不具合	分析建屋	処置済み
8	H30.1.17	不適合等処理票のコメント記載遅れ	—	処置済み
9	H30.1.18	発注候補先評価票の核燃料取扱主任者への確認依頼の遅れ	—	処置済み
10	H30.1.26	可搬式中性子計測装置の判定基準逸脱	分離建屋	処置済み
11	H30.1.29	非常用ディーゼル発電機A送風機室防護区画ダンパの動作不良	非常用電源建屋	処置済み
12	H30.1.30	空気作動弁からのエア漏れについて	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
13	H30.1.30	全面マスク用ヨウ素フィルタの保存期限切れ	制御建屋	処置済み
14	H30.1.31	現場確認における不具合	分析建屋	処置済み
15	H30.1.31	部品交換および許認可上の扱いに係る規制庁への相談遅れ	分析建屋	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※1 (H30.9.30現在)
1	H30.1.10	ひび割れの発見	前処理建屋	処置済み
2	H30.1.11	ひび割れの発見	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
3	H30.1.25	ひび割れ、シール材剥がれの発見	制御建屋	処置済み※2
4	H30.1.26	ひび割れの発見	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
5	H30.1.26	ひび割れの発見	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み※3
6	H30.1.26	ひび割れの発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
7	H30.1.26	ひび割れの発見	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
8	H30.1.26	ひび割れの発見	分析建屋	処置済み
9	H30.1.26	ひび割れの発見	前処理建屋	処置済み
10	H30.1.30	止水ブーツ内側の液体の滞留	分析建屋	処置済み
11	H30.1.31	ひび割れの発見	分析建屋	処置済み※2
12	H30.1.31	ひび割れ、スリーブ外周のコンクリート欠損の発見	前処理建屋	処置済み
13	H30.1.31	ひび割れの発見	分離建屋	処置済み※2

・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。

※2 更新漏れがあったため、平成30年6月30日現在「処置済み」に修正。（平成30年10月30日）

※3 更新漏れがあったため、平成30年8月31日現在「処置済み」に修正。（平成30年10月30日）