

再処理工場における改善事項
(平成27年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H28.5.31現在)
1	H27.3.9	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H27.3.9	日本原子力発電敦賀2号機洗たく廃液モニタタンクの漏れ跡に係る水平展開	分析建屋	処理済み
3	H27.3.18	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	第1ガラス固化体貯蔵建屋	処理済み
4	H27.3.18	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	前処理建屋	処理済み
5	H27.3.26	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
6	H27.3.26	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。