

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成28年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.3.31現在)
1	H28.9.1	質量分析装置Aコールドトラップの液位計不良	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H28.9.5	放射能測定室における雨漏れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H28.9.5	分析室における雨漏れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H28.9.5	排気用HFモニタBの指示値不良	ウラン濃縮建屋	処置済み
5	H28.9.9	補機室における雨漏れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
6	H28.9.13	回収系混合ガスコールドトラップC冷凍機の冷媒レベル低下	ウラン濃縮建屋	処置済み
7	H28.9.13	I F 7循環系コンプレッサBにおける故障警報の発報	ウラン濃縮建屋	処置済み
8	H28.9.15	2C廃品コールドトラップのヘッダ圧力計不良	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。