

再処理工場における改善事項
(令和元年6月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3. 2. 28現在)
1	H31. 1. 28	防火ダンパブレードストッパの破損に係る予防措置 (水平展開)	制御建屋	処理済み
2	R1. 6. 4	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置 (水平展開)	分離建屋	処理済み
3	R1. 6. 5	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置 (水平展開)	ハル・エンド ピース貯蔵建屋	処理済み
4	R1. 6. 5	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置 (水平展開)	ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
5	R1. 6. 5	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置 (水平展開)	低レベル廃棄物処理建屋 チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋	処理済み
6	R1. 6. 12	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置 (水平展開)	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
7	R1. 6. 12	第2放出前貯槽からの液だれ痕の発見 (放射性物質は検出限界未満) に係る予防措置 (水平展開)	低レベル廃液処理建屋	処理済み
8	R1. 6. 17	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に係る予防措置 (水平展開)	ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
9	R1. 6. 17	設備点検におけるポンプ電動機の起動不良に係る予防措置 (水平展開)	再処理事務所西棟	処理済み
10	R1. 6. 19	第2放出前貯槽からの液だれ痕の発見 (放射性物質は検出限界未満) に係る予防措置 (水平展開)	低レベル廃液処理建屋	処理済み

・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。