

再処理工場における改善事項
(平成22年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H22.10.31現在)
1	H22.6.17	「供給回収酸積算流量計器弁グランド部からの回収酸の漏えい(約0.005リットル 放射性物質は検出限界未満)」に係る改善	精製建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。