

再処理工場における不適合 (平成 2 2 年 8 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 5. 31現在)
1	H22. 8. 2	ウラン酸化物貯蔵室内のクレーン点検時におけるクレーンと査察用監視カメラの保守用はしごのサポート部との干渉	ウラン酸化物貯蔵建屋	処置済み
2	H22. 8. 2	高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内への高レベル廃液の漏えい事象に係る通報遅れ	—	処置済み
3	H22. 8. 12	火災警報の誤発報に伴う建屋換気設備の閉じ込めモードへの移行	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
4	H22. 8. 13	シャワー水水質検査時におけるバルブ閉止忘れによる廃液中和槽の増液	低レベル廃液処理建屋	処置済み
5	H22. 8. 13	設備点検時における電気品室（非管理区域）の送風機及び排風機の誤停止	低レベル廃液処理建屋	処置済み
6	H22. 8. 14	廃溶媒処理系消石灰供給機の駆動軸固定フランジの割れ	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
7	H22. 8. 17	非常用電源系統A系の停電	非常用電源建屋	処置済み
8	H22. 8. 23	極低レベル廃液移送用ポンプのドレン配管接続部からの漏えい（約0. 0 0 2リットル 放射性物質は検出限界未満）	精製建屋	処置済み
9	H22. 8. 26	排気サンプリング設備等における流量計指示値の基準範囲逸脱に伴う妥当性評価未実施	主排気筒管理建屋	処置済み
10	H22. 8. 26	貯蔵容器搬送台車の停止に伴う部品の変形	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
11	H22. 8. 30	蒸気・復水設備スチームトラップからの凝縮水の漏えい（約1. 6リットル 非放射性）	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
12	H22. 8. 31	回収酸供給ライン弁グランド部における飛散防止カバー内での回収酸の漏えい痕の確認（放射性物質は検出限界未満）	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。