

再処理工場における不適合 (平成22年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25.1.31現在)
1	H22.10.5	硝酸供給ライン上の出口弁における飛散防止カバー内での漏えい(0.001リットル未満 非放射性)	精製建屋	処置済み
2	H22.10.8	硝酸ウラナス供給ラインドレン弁及び回収希釈剤供給ラインベント弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.01リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
3	H22.10.11	硝酸ウラニル溶液ドレン配管閉止キャップ部における飛散防止カバー内での析出(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	H22.10.18	硝酸ウラナス供給ライン上ドレン弁及びトリチウム回収酸供給ライン上のドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
5	H22.10.20	回収溶媒供給ラインベント弁、ドレン弁及び硝酸ウラナス供給ラインドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.003リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
6	H22.10.25	モニタリングポスト更新工事時の伝送ケーブルの切断(測定に影響はない)	モニタリングポスト	処置済み
7	H22.10.27	スチームトラップ(蒸気回収設備)の動作不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
8	H22.10.27	トリチウム回収硝酸供給ライン及び硝酸ウラナス供給ラインのベント弁、ドレン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.004リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
9	H22.10.29	回収硝酸ライン弁における飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。