

ウラン濃縮工場における不適合  
(平成23年2月分)

| No | 発見日      | 件 名 (概要)                   | 建 屋     | 処置状況<br>(H23. 6. 30現在) |
|----|----------|----------------------------|---------|------------------------|
| 1  | H23.2.1  | 作業員の負傷                     | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                   |
| 2  | H23.2.4  | 管理廃水処理室内におけるシリンダ洗浄後の廃水の漏えい | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                   |
| 3  | H23.2.8  | 社内検査成績書の記入漏れ               | —       | 処置済み                   |
| 4  | H23.2.10 | 非管理区域と管理区域の境界壁の穿孔作業による誤貫通  | ウラン濃縮建屋 | 処置済み                   |
| 5  | H23.2.25 | 電子式個人線量計の校正精度外れ            | —       | 処置済み                   |

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。