

再処理工場における不適合  
(平成24年8月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日        | 件 名 (概要)                                                    | 建 屋           | 処置状況※<br>(H27. 3. 31現在) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1   | H24. 8. 2  | 建屋送風機吐出側 給気ダクトのひび割れ                                         | 前処理建屋         | 処置済み                    |
| 2   | H24. 8. 6  | 技術開発研究所屋外におけるボイラ用重油配管からの漏えい(約1500リットル 非放射性)                 | 技術開発研究所       | 処置済み                    |
| 3   | H24. 8. 7  | 社外へ常時伝送している環境モニタリングデータの一時停止                                 | 環境管理建屋        | 処置済み                    |
| 4   | H24. 8. 7  | 建屋送風機B出口ダクトのひび割れ                                            | 分析建屋          | 処置済み                    |
| 5   | H24. 8. 8  | メンテナンスクレーン制御盤内のインバータ基板の変色                                   | 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | 処置済み                    |
| 6   | H24. 8. 9  | 溶解工程B第1よう素追出し槽密度計圧力伝送器の指示不良                                 | 前処理建屋         | 処置済み                    |
| 7   | H24. 8. 15 | 当直長用業務支援計算機(工場の運転データを集約して監視する装置)の不具合                        | 制御建屋          | 処置済み                    |
| 8   | H24. 8. 19 | 第2洗浄塔硝酸供給配管上の水抜き口における飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満) | 分離建屋          | 処置済み                    |
| 9   | H24. 8. 19 | 抽出塔硝酸供給配管上の水抜き口における飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)   | 分離建屋          | 処置済み                    |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。