

再処理工場における改善事項
(平成25年8月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H25.11.30現在)
1	H25. 8. 20	前処理建屋排風機のインクライナ（風量制御機器）駆動軸カバーにおける亀裂の確認に係る水平展開	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。