

再処理工場における改善事項
(平成26年3月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H26. 5. 31現在)
1	H26. 3. 24	グローブボックス内高周波プラズマ発光分光装置におけるクーラントガス配管の接続不良によるプラズマ点灯不良に係る水平展開	—	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。