

再処理工場における不適合
(平成29年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H31. 2. 28現在)
1	H29. 7. 3	定期点検時の加振試験における電源車 (1000kVA) 外装フレーム等の破損	—	処置済み
2	H29. 7. 3	定期点検時の加振試験における電源車 (2000kVA) 発電機ストッパーボルト等の破損	—	処置済み
3	H29. 7. 6	省エネルギー法に基づく定期報告書の記載不備	—	処置済み
4	H29. 7. 7	再処理施設建屋内除染用シャワー電気温水器の不具合	分離建屋 精製建屋 低レベル廃液処理建屋 分析建屋	処置済み
5	H29. 7. 13	社外発信文書の記載不備に係る水平展開	—	処置済み
6	H29. 7. 14	回収硝酸ラインの飛散防止カバー内における漏えい (約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	分離建屋	処置済み
7	H29. 7. 14	社外発信文書の記載不備に係る水平展開	—	処置済み
8	H29. 7. 15	海洋放出管理設備における警報の発報	低レベル廃液処理建屋	処置済み
9	H29. 7. 21	硝酸供給用積算流量計の飛散防止カバー内における漏えい (約0.001リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
10	H29. 7. 27	洗浄用硝酸のベントラインからトレイ内への漏えい (約0.002リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
11	H29. 7. 29	前処理建屋内除染用シャワー電気温水器の不具合	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。