

再処理工場における不適合 (平成29年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R2.12.31現在)
1	H29.11.1	警報設定値変更における手続き不備	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H29.11.2	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	前処理建屋	処置済み
3	H29.11.2	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	精製建屋	処置済み
4	H29.11.3	火災報知盤・防災盤における異常警報の発報	制御建屋	処置済み
5	H29.11.5	配管ピットにおける巡視点検の未実施	非常用電源建屋	処置済み
6	H29.11.6	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	技術開発研究所	処置済み
7	H29.11.6	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	前処理建屋	処置済み
8	H29.11.6	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	運転予備用電源建屋	処置済み
9	H29.11.7	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	出入管理建屋	処置済み
10	H29.11.7	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	制御建屋	処置済み
11	H29.11.7	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	非常用電源建屋	処置済み
12	H29.11.7	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	分析建屋	処置済み
13	H29.11.7	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	建屋間取合施設	処置済み
14	H29.11.8	原子力施設用灯火の異常時における社外への通報連絡内容の誤り	制御建屋	処置済み
15	H29.11.8	スチームジェットメンテナンスクレーン使用前における月例点検の未実施	分離建屋	処置済み
16	H29.11.8	分析建屋・出入管理建屋連絡通路に設置されたカバープレートからの液垂れ	分析建屋	処置済み
17	H29.11.9	現場確認における不具合	精製建屋	処置済み
18	H29.11.9	フランジ部からの析出物の確認	精製建屋	処置済み
19	H29.11.10	建築図書（壁貫通部リスト）の仕様記載の誤り	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
20	H29.11.11	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	建屋間取合施設	処置済み
21	H29.11.13	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	ガラス固化技術開発建屋	処置済み
22	H29.11.13	現場確認における不具合	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
23	H29.11.14	再処理事業部 品質文書管理データベースへの最新文書の未登録	-	処置済み
24	H29.11.15	不安全箇所撲滅キャンペーンによる不安全箇所の発見	分析建屋	処置済み
25	H29.11.16	現場確認における不具合	精製建屋	処置済み
26	H29.11.16	再処理事業所構内における協力会社作業員の負傷	精製建屋	処置済み
27	H29.11.19	蒸気発生器室 養生シートの焦げ跡発見（非火災）	低レベル廃液処理建屋	処置済み
28	H29.11.20	飲料水製造設備試料水配管入口弁からの滲み	工業用水等ポンプ建屋	処置済み
29	H29.11.21	「再処理工場の配管ピットを管理下に置くための活動結果について」（報告書）の記載不備	非常用電源建屋	処置済み
30	H29.11.21	「非常用電源建屋 配管ピットの雨水流入に対する恒久対策の実施結果について」（報告書）における報告漏れ	非常用電源建屋	処置済み
31	H29.11.22	換気設備用冷凍機の一時的な停止	制御建屋	処置済み
32	H29.11.22	不適合処理票の起票遅れ	ユーティリティ建屋	処置済み
33	H29.11.22	換気設備用冷凍機の隔離処置の不備	制御建屋	処置済み
34	H29.11.22	現場確認における不具合確認後の対応未実施	建屋間取合施設	処置済み
35	H29.11.24	建屋間取合施設の巡視・点検日誌記録の一部未作成	建屋間取合施設	処置済み
36	H29.11.27	溶解槽セル排気ダンプの制御不良	前処理建屋	処置済み
37	H29.11.28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	-	処置済み
38	H29.11.28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	-	処置済み
39	H29.11.28	社内公害防止管理者への廃ガス洗浄設備点検結果の未報告	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

40	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	分析建屋	処置済み
41	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
42	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	精製建屋 低レベル廃液処理建屋	処置済み
43	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	分離建屋	処置済み
44	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	前処理建屋	処置済み
45	H29. 11. 28	社内公害防止管理者への公害関連施設点検結果の未報告	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
46	H29. 11. 29	塔槽類廃ガス処理設備の一時的な負圧変動	ウラン脱硝建屋	処置済み
47	H29. 11. 29	フレキシブルチューブの代替使用に伴う機器番号の記載不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
48	H29. 11. 30	不適合処理票に添付する工程表の作成遅れ	-	処置済み
49	H29. 11. 30	不適合処理票に添付する工程表の作成遅れ	-	処置済み
50	H29. 11. 30	不適合処理票に添付する工程表の作成遅れ	-	処置済み
51	H29. 11. 30	硝酸供給系ラインの飛散防止カバー内における漏えい（非放射性 0.003リットル）	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
52	H29. 11. 30	パワーマニプレーター点検中の作動不良	ガラス固化技術開発建屋	処置済み

□雨水流入事象に係る貫通部再調査

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H30. 8. 31現在)
1	H29. 11. 2	貫通部塞止蓋のサイズ不足の発見	前処理建屋	処置済み
2	H29. 11. 6	貫通部の施工不良箇所の発見	分離建屋	処置済み
3	H29. 11. 8	防火壁を貫通する電線管の耐火シール材の脱落	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
4	H29. 11. 8	貫通部周辺壁のひび割れ、欠けの発見	チャンネル ボックス・バーナ ブル ポイズン処理建屋	処置済み
5	H29. 11. 10	コーキング部のひび割れの発見	非常用電源建屋	処置済み
6	H29. 11. 10	貫通部と貫通部対象物との間の隙間の発見	非常用電源建屋	処置済み
7	H29. 11. 10	液だれ痕の発見	非常用電源建屋	処置済み
8	H29. 11. 10	モルタル施工不良の発見	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処置済み
9	H29. 11. 10	防火壁を貫通するケーブルトレイの耐火シール不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
10	H29. 11. 10	貫通部周辺モルタルのひび割れの発見	分析建屋	処置済み
11	H29. 11. 13	屋上ハッチからの液垂れ痕の発見	精製建屋	処置済み
12	H29. 11. 13	建屋貫通部の液垂れ痕の発見	精製建屋	処置済み
13	H29. 11. 14	冷水配管の保温材からの液だれ痕の発見	出入管理建屋	処置済み
14	H29. 11. 14	貫通部ブーツ取付け位置不良	-	処置済み
15	H29. 11. 15	シール材施工不良の発見	分析建屋	処置済み
16	H29. 11. 17	液垂れ痕の発見	前処理建屋	処置済み
17	H29. 11. 17	コーキング剥がれの発見	分析建屋	処置済み
18	H29. 11. 22	コーキング部のひび割れの発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
19	H29. 11. 30	壁貫通部に設置する予備電線管の開口部の未閉止の発見	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
20	H29. 11. 30	貫通部の施工不良箇所の発見	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。