

再処理工場における改善事項
(令和元年9月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3. 1. 31現在)
1	H30. 7. 10	常用圧縮空気復旧時における一時的な圧力変動に係る水平展開 (予防処置)	出入管理建屋	処理済み
2	H31. 1. 30	JAEA大洗事故に係る水平展開 (予防処置)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
3	H31. 1. 30	JAEA大洗事故に係る水平展開 (予防処置)	分析建屋	処理済み
4	H31. 1. 30	JAEA大洗事故に係る水平展開 (予防処置)	分離建屋	処理済み
5	H31. 1. 30	JAEA大洗事故に係る水平展開 (予防処置)	精製建屋	処理済み
6	R1. 9. 4	臨界警報装置の更新	前処理建屋、分離建屋、精製建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、制御建屋	処理済み

・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。