

再処理工場における改善事項  
(平成29年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H31.2.28現在)
1	H29.9.4	排気ダクトの交換	分析建屋	処理済み
2	H29.9.15	日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの作業員被ばく事故に係る水平展開	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
3	H29.9.20	日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの作業員被ばく事故に係る水平展開	分析建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。