

ウラン濃縮工場における不適合
(平成29年9月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R2.12.31現在)
1	H29.9.5	ウラン濃縮工場給排気ダクトの腐食 (8/31分)	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H29.9.5	ウラン濃縮工場給排気ダクトの腐食 (9/1分)	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H29.9.6	トラブル通報連絡に係る改善未実施	—	処置済み
4	H29.9.7	分析室排気ダクトの不適切な施工管理	—	処置済み
5	H29.9.15	管理区域への不適切な出入管理	ウラン濃縮建屋	処置済み
6	H29.9.19	1号製品回収槽D重量指示計の故障	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。