

再処理工場における不適合
(平成30年6月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.6.30現在)
1	H30.3.22	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開におけるリスクの抽出不足	—	処置済み
2	H30.5.14	非常用電源建屋における散水試験作業要領書の記載不備	—	処置済み
3	H30.6.4	硝酸供給弁からの非放射性薬品のにじみ	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
4	H30.6.6	作業・隔離管理システムの手続き不備	主排気筒管理建屋, 第2電源車庫	処置済み
5	H30.6.11	洗濯廃液受槽弁からの漏えい痕の発見	前処理建屋	処置済み
6	H30.6.12	試薬調整用硝酸ラインにおけるポリタンク内への硝酸滴下(約0.01リットル 非放射性)	前処理建屋	処置済み
7	H30.6.14	工業用水配管からの漏えいについての事象登録遅れ	非常用電源建屋	処置済み
8	H30.6.20	再処理事業変更許可申請書に係る記載誤り	—	処置済み
9	H30.6.21	自主検査における検査前提条件確認結果の改訂漏れ	—	処置済み
10	H30.6.22	硝酸ウラニル溶液供給ポンプからの漏えい痕発見	ウラン脱硝建屋	処置済み
11	H30.6.22	作業後廃棄物の廃棄区分誤り	ウラン脱硝建屋	処置済み
12	H30.6.22	硝酸ウラニル溶液供給ポンプからの漏えい痕発見の事象登録遅れ	ウラン脱硝建屋	処置済み
13	H30.6.26	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開における人への災害リスクの抽出不足	—	処置済み
14	H30.6.26	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開における人への災害リスクのまとめ不備	—	処置済み
15	H30.6.26	設備点検工事における工事残品の登録漏れ	—	処置済み
16	H30.6.29	保守作業実施報告書の不備	分離建屋	処置済み
17	H30.6.30	精留塔加熱時における蒸気発生器の警報の発報	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。