

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成30年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.5.31現在)
1	H30.5.31	現場確認における不具合	—	処置済み
2	H30.6.1	2号埋設クレーン巻上げ制御用電気部品の不具合	2号廃棄物埋設地	処置済み
3	H30.6.11	1号廃棄体の一時保管の長期化	—	処置済み
4	H30.6.21	2号埋設クレーン巻上げ制御用電気部品の不具合	2号廃棄物埋設地	処置済み
5	H30.6.26	廃棄物埋設確認申請済みの中部電力(株)浜岡原子力発電所の低レベル放射性廃棄物ドラム缶の塗装の剥がれ等	—	処置済み
6	H30.6.28	2号埋設クレーンのケーブル固定バンドの破損	2号廃棄物埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。