

再処理工場における改善事項  
(平成30年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R1.12.31現在)
1	H28.8.9	蒸気凝縮水ライン弁の減肉(予防措置)	分析建屋	処理済み
2	H30.7.3	常用圧縮空気復旧時におけるハル・エンドピース貯蔵建屋の一時的な圧力変動事象に伴う予防処置(水平展開)	前処理建屋	処理済み
3	H30.7.17	電気設備信号変換器盤の更新工事(予防措置)	ユーティリティ建屋	処理済み
4	H30.7.18	常用圧縮空気復旧時におけるハル・エンドピース貯蔵建屋の一時的な圧力変動事象に伴う予防処置(水平展開)	低レベル廃液処理建屋	処理済み
5	H30.7.20	全面マスク用ヨウ素フィルタの保存期限切れに伴う予防処置(水平展開)	前処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。