

再処理工場における不適合  
(平成30年8月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日        | 件 名 (概要)                                  | 建 屋              | 処置状況※<br>(R2. 2. 29現在) |
|-----|------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1   | H30. 8. 1  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 2   | H30. 8. 1  | 壁の埋込ボックス内照明用ケーブル被覆の損傷(非火災)                | ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 | 処置済み                   |
| 3   | H30. 8. 2  | 建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行および一時的な正圧事象            | 精製建屋             | 処置済み                   |
| 4   | H30. 8. 4  | 一時的な監視不備によるクレーンフックと床面の接触                  | 前処理建屋            | 処置済み                   |
| 5   | H30. 8. 6  | 屋外消火栓信号ケーブルの切断                            | －                | 処置済み                   |
| 6   | H30. 8. 7  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 7   | H30. 8. 8  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 8   | H30. 8. 8  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 9   | H30. 8. 8  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 10  | H30. 8. 9  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 11  | H30. 8. 9  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 12  | H30. 8. 9  | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 13  | H30. 8. 9  | 核燃料取扱主任者への保安記録書類の確認依頼の未実施(水平展開)           | －                | 処置済み                   |
| 14  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 15  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 16  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 17  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 18  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 19  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 20  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 21  | H30. 8. 10 | 保安記録書類の資料センターへの登録遅れ(水平展開)                 | －                | 処置済み                   |
| 22  | H30. 8. 11 | 回収硝酸ラインにおける飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 非放射性) | 精製建屋             | 処置済み                   |
| 23  | H30. 8. 13 | 仮設足場による避難口誘導灯の視認性の低下                      | 前処理建屋            | 処置済み                   |
| 24  | H30. 8. 16 | 低レベル廃棄物ドラム缶内部における廃活性炭からの水分の分離に係る水平展開      | 低レベル廃棄物処理建屋      | 処置済み                   |
| 25  | H30. 8. 17 | 雨水の流入および警報発報                              | 試薬建屋             | 処置済み                   |
| 26  | H30. 8. 20 | 回収硝酸ラインにおける飛散防止カバー内での漏えい(約0.001リットル 非放射性) | 精製建屋             | 処置済み                   |
| 27  | H30. 8. 23 | 九州電力玄海発電所における蒸気漏れの水平展開検討会後の対応遅れ           | －                | 処置済み                   |
| 28  | H30. 8. 25 | 低レベル濃縮廃液処理設備における一時的な正圧事象                  | 低レベル廃棄物処理建屋      | 処置済み                   |
| 29  | H30. 8. 29 | 地下外壁における染み出し事象                            | 分離建屋             | 処置済み                   |
| 30  | H30. 8. 29 | 公設消防への通報遅れ(非火災)                           | 技術開発研究所          | 処置済み                   |
| 31  | H30. 8. 29 | 制御盤取替工事における一時的な正圧事象                       | 分析建屋             | 処置済み                   |
| 32  | H30. 8. 29 | 九州電力玄海発電所における蒸気漏れの水平展開検討会後の対応遅れ(水平展開)     | －                | 処置済み                   |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。