

再処理工場における改善事項
(平成30年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R3.7.31現在)
1	H30.11.8	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に伴う予防措置(水平展開)	ハル・エンド ピース貯蔵建屋	処理済み
2	H30.11.15	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に伴う予防措置(水平展開)	分析建屋	処理済み
3	H30.11.19	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に伴う予防措置(水平展開)	低レベル廃液処理建屋	処理済み
4	H30.11.20	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に伴う予防措置(水平展開)	分離建屋	処理済み
5	H30.11.21	保守作業計画に基づく作業エリア隔離連絡の改善(予防処置)	分離建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。