

ウラン濃縮工場における不適合
(平成30年12月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R3.3.31現在)
1	H30.12.6	UF6配管サポートの外れおよびズレ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H30.12.6	保安規定変更認可申請書の作成不備	—	処置済み
3	H30.12.7	分析室ダストサンプラのホース落下	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H30.12.12	放射性液体分析試料の輸送未完了	—	処置済み
5	H30.12.26	汚染物品リストの記載不備	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。