

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成31年3月分)

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況 (R3.12.31現在) |
|-----|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | H31.3.1 | 中部電力(株)浜岡原子力発電所からの低レベル放射性廃棄体底部の水滴付着 | 低レベル廃棄物管理建屋 | 処置済み |
| 2 | H31.3.5 | 1号埋設クレーンのマスト固定に係る中継ボックスの一部破損 | 1号埋設地 | 処置済み |
| 3 | H31.3.6 | 中部電力(株)浜岡原子力発電所からの低レベル放射性廃棄体底部の塗装の膨らみ | 低レベル廃棄物管理建屋 | 処置済み |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。