

ウラン濃縮工場における不適合
(令和元年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R1.9.30現在)
1	R1.5.7	保税蔵置場区画を示すラインの劣化	—	処置済み
2	R1.5.15	送風機の切替運転時における誤操作	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。