

ウラン濃縮工場における不適合
(令和元年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (R2.9.30現在)
1	R1.8.2	冷却塔揚水圧力「低」警報の発報	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	R1.8.5	局所排気装置の中性能フィルタの位置ずれ	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。