

ウラン濃縮工場における不適合
(令和2年1月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.3.31現在)
1	R2.1.23	排気用モニタB 弁への誤接触による機器異常警報発生	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	R2.1.27	水処理建屋(管理区域外)における協力会社作業員の負傷	水処理建屋	処置済み
3	R2.1.28	非常用ディーゼル発電機B過給機冷却水戻り配管からの水の漏えい(0.1リットル未満、非放射性)	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。