

清掃や調整で復旧可能な機器停止等  
(令和2年9月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	状況 (R3.4.30現在)
1	9月2日	通常運転中に、水素掃気用流量計が正常な値を示さなくなったが、計器の交換により復旧	ウラン・プルト ニウム混合脱硝 建屋	復旧済
2	9月14日	サンプリングの準備中に、ポンプ流量計に異常が確認されたことから、今後、計器の調整を実施し復旧予定	前処理建屋	復旧済