

再処理工場における改善事項
(平成26年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H27.6.30現在)
1	H26.12.8	蒸気凝縮水ライン配管からの凝縮水の漏えい(約0.06リットル 非放射性)に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。