

再処理工場における改善事項
(平成27年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H28.2.29現在)
1	H27.7.15	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	分離建屋	処理済み
2	H27.7.15	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	建屋間取合い設備	処理済み
3	H27.7.15	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
4	H27.7.15	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	精製建屋	処理済み
5	H27.7.15	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
6	H27.7.16	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	分析建屋	処理済み
7	H27.7.22	蒸気ライン弁の締切り不良に係る水平展開	前処理建屋	処理済み
8 [※]	H27.7.31	建屋排気系統における試薬系ダクトの劣化に係る水平展開	精製建屋	処理済み
9 [※]	H27.7.31	建屋排気系統における試薬系ダクトの劣化に係る水平展開	分離建屋	処理済み

・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。

※ 掲載漏れがあったため、平成27年11月30日(処理状況更新時)に追記および件数を7件から9件に訂正。