

再処理工場における改善事項
(平成27年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R3.1.31現在)
1	H27.11.5	塔槽類廃ガス処理設備の回転数変換器交換作業時における施工不良に伴うケーブル端子の接触不良に係る水平展開(放射線施設課)	—	処理済み
2	H27.11.10	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋貯蔵ホールの耐震性向上	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
3	H27.11.24	塔槽類廃ガス処理設備の回転数変換器交換作業時における施工不良に伴うケーブル端子の接触不良に係る水平展開(機械保全課)	—	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。