

ウラン濃縮工場における不適合
(平成27年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H28.10.31現在)
1	H27.12.1	放射性廃棄物の仕掛品に係る不適切な管理	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H27.12.1	均質設備の点検計画の不備	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H27.12.1	放射性廃棄物等の管理に係る保安教育の不備	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H27.12.1	不適合管理手順の不備	—	処置済み
5	H27.12.1	新規制基準に基づく設備点検および巡視点検の方法に係るレビューの未実施	—	処置済み
6	H27.12.7	屋内貯蔵所における一時的な管理区域の不適切な設定	ウラン濃縮建屋	処置済み
7	H27.12.8	負圧警報設定値の不適切な設定	ウラン濃縮建屋	処置済み
8	H27.12.8	屋内貯蔵所における一時的な管理区域の不適切な設定	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。