

再処理工場における改善事項
(平成28年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.1.31現在)
1	H28.3.10	グローブポート押え板の交換	ウラン・プルトニウム混合脱硝 建屋	処理済み
2	H28.3.22	出入管理関係設備の増設	出入管理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。