

再処理工場における改善事項
(平成28年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H28.9.30現在)
1	H28.5.10	建屋換気設備切替時における建屋内の負圧変動に係る水平展開(脱硝課)	ウラン脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
2	H28.5.11	建屋換気設備切替時における建屋内の負圧変動に係る水平展開(精製課)	精製建屋	処理済み
3	H28.5.25	東京電力福島第二原子力発電所2号機「中央制御室冷凍機(A)冷媒漏えい」に係る水平展開	出入管理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。