

再処理工場における改善事項  
(平成28年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.4.30現在)
1	H28.6.6	火災報知設備における中継器の故障に係る水平展開	制御建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。