

再処理工場における不適合
(平成28年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.11.30現在)
1	H28.8.3	火災報知機の誤発報	分離建屋	処置済み
2	H28.8.4	硝酸ウラニル配管接続部からの硝酸ウラニルの飛散防止カバー内への漏えい(約0.0001リットル 放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
3	H28.8.8	硝酸ウラニルポンプ接続部からの硝酸ウラニルのにじみ(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
4	H28.8.24	新規制基準審査会合における提出資料の不備	—	処置済み
5	H28.8.24	品質目標の設定遅れ(再処理施設)	—	処置済み
6	H28.8.26	不適合処理票の起票遅れ	—	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。