

ウラン濃縮工場における不適合
(平成28年8月分)

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況 (H29.2.28現在) |
|-----|----------|---|---------|----------------------|
| 1 | H28.8.4 | 2号一般パージ系コールドトラップBにおける入口圧力計の不良 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 2 | H28.8.12 | 日常巡視・点検結果の指摘事項等の管理不備 | — | 処置済み |
| 3 | H28.8.12 | 保安規定等改正教育における教育時期および結果の管理不備 | — | 処置済み |
| 4 | H28.8.17 | 火災報知機の故障 | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 5 | H28.8.23 | 1号カスケード室、2号カスケード室、常用電源室、排煙機械室およびボイラ室における雨漏れ | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 6 | H28.8.23 | 渡り廊下における雨漏れ | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 7 | H28.8.23 | Cウラン濃縮廃棄物室およびDウラン濃縮廃棄物室における雨漏れ | ウラン濃縮建屋 | 処置済み |
| 8 | H28.8.25 | 計量管理に係る報告書の記載不備 | — | 処置済み |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。