

再処理工場における改善事項
(平成28年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H29.3.31現在)
1	H28.12.20	「ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所西側付近(屋外)におけるタンクローリーからの軽油漏えい」に係る水平展開	—	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。