

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成28年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.10.31現在)
1	H28.11.24	教育訓練報告書の記載不備	—	処置済み
2	H28.12.5	廃棄物埋設確認申請書(廃棄体用)の記載誤り	—	処置済み
3	H28.12.6	構内輸送車両3号車ローディングハッチ閉不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H28.12.9	1号埋設クレーン「シーケンサ伝送異常」の発生	1号埋設地	処置済み
5	H28.12.20	2号埋設クレーン トロリー走行用緩衝材(北西側)の剥がれ	2号埋設地	処置済み
6	H28.12.25	2号埋設クレーン トロリー走行用緩衝材(南東側)の剥がれにおける不適切な対応	—	処置済み
7	H28.12.29	2号埋設クレーン トロリー横行用緩衝材の補修における不適切な対応	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。