

ウラン濃縮工場における不適合
(平成28年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.6.30現在)
1	H28.12.2	1号均質室負圧異常警報発生	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H28.12.2	放管機材室負圧異常警報発生	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H28.12.5	設工認申請書類の一部不備	—	処置済み
4	H28.12.5	分析室負圧異常警報発生	ウラン濃縮建屋	処置済み
5	H28.12.20	1号直流110V電源装置B故障警報の発生	ウラン濃縮建屋	処置済み
6	H28.12.28	秤量計の判定基準外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
7	H28.12.28	電磁開閉器不良に伴うUF6回収槽入口配管温度高警報の発生	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。