

ウラン濃縮工場における不適合
(平成29年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H30.12.31現在)
1	H29.12.4	廃品コールドトラップ 点検作業中における温度高警報の発報	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H29.12.6	液体廃棄物の一部処理遅れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
3	H29.12.7	社内会議体における資料の管理不備	—	処置済み
4	H29.12.8	個別活動計画書の管理不備	—	処置済み
5	H29.12.8	JAEA大洗事故を踏まえた水平展開に関する計画書の記載不備	—	処置済み
6	H29.12.8	事業者対応方針の事業部員への浸透不足	—	処置済み
7	H29.12.8	自ら気づき改善する事項の管理不備	—	処置済み
8	H29.12.28	保安教育資料の一部不備	—	処置済み

一連の給排気ダクトの点検

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H31.3.31現在)
1	H29.12.11	貫通孔のシール不備	ウラン濃縮建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。