

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(平成30年2月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.12.31現在)
1	H30.1.27	保安教育実施に伴う効果確認評価の不備	—	処置済み
2	H30.1.30	1号埋設クレーン用廃棄体吊具把持装置の動作不良	1号埋設地	処置済み
3	H30.1.31	給気加熱コイル用漏電遮断器の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H30.2.5	1号埋設クレーンにおける屋根の貫通孔の発見	1号埋設地	処置済み
5	H30.2.6	根本原因分析に伴う資料の不備	—	処置済み
6	H30.2.7	根本原因分析に伴う資料の不備	—	処置済み
7	H30.2.14	給気ファン主軸外径の基準値不足	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
8	H30.2.14	教育・訓練報告書の作成不備	—	処置済み
9	H30.2.26	2号埋設クレーンにおける屋根の貫通孔の発見	2号埋設地	処置済み
10	H30.2.28	2号埋設クレーンにおける屋根の貫通孔の発見	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。