

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(平成30年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.4.30現在)
1	H30.2.28	現場確認報告書と記録の不整合	—	処置済み
2	H30.2.28	現場確認記録の記載不備	—	処置済み
3	H30.3.2	2号埋設クレーンのケーブルラック仕切り板の外れ	2号埋設地	処置済み
4	H30.3.5	現場確認結果の検証不足	—	処置済み
5	H30.3.9	2号埋設クレーンの構内輸送車両の検知不良	2号埋設地	処置済み
6	H30.3.13	地下水監視設備保護建屋の管理不備について	濃縮・埋設事業所敷地内	処置済み
7	H30.3.19	低レベル放射性廃棄物搬出検査装置(搬出元)の放射能測定プログラム不具合対応に係る評価書の一部不備	—	処置済み
8	H30.3.26	内部監査処置状況の管理不備	—	処置済み
9	H30.3.28	周辺監視区域フェンスのネットのゆがみおよび樹木倒木	濃縮・埋設事業所敷地内	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。