

ウラン濃縮工場における不適合
(平成30年3月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H30.11.30現在)
1	H30.3.2	水分計試薬の保管場所不備	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H30.3.2	管理対象化学物質の管理リスト登録漏れ	—	処置済み
3	H30.3.6	扉ラッチハンドルのロック外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
4	H30.3.7	放射性気体廃棄物精密測定に係る手順書等の記載不備	—	処置済み
5	H30.3.9	保安記録様式の記載不備	—	処置済み
6	H30.3.14	一時立入随行者の入域装備の確認不足	—	処置済み
7	H30.3.15	施設定期自主検査の未完了	—	処置済み
8	H30.3.26	放射線測定解析における作業計画等の不備	—	処置済み
9	H30.3.28	施設定期自主検査記録の記載不備	—	処置済み
10	H30.3.30	教育・訓練に係る記録等の未作成	—	処置済み

□一連の給排気ダクトの点検

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R1.6.30現在)
1	H30.3.16	現場確認における設備リストの記載不備	—	処置済み
2	H30.3.20	自ら気づき改善する事項の管理	—	処置済み
3	H30.3.20	事業者対応方針の策定経緯、目的等の事業部員に対する確実な浸透	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。