

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(令和元年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R1.7.31現在)
1	R1.5.16	硝酸ウラニル溶液供給ポンプからの漏えい痕発見に係る予防措置(水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。