

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(令和元年6月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (R4.7.31現在)
1	H30.3.8	第2放出前貯槽からの液だれ痕の発見(放射性物質は検出限界未満)に係る予防措置(水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処理済み
2	R1.6.5	換気設備のモード切替え時における一時的な正圧事象に係る予防措置(水平展開)	-	処理済み

- 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。