

再処理工場における不適合
(平成22年9月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H24. 3. 31現在)
1	H22. 9. 6	建屋換気設備の切替操作に伴う圧力変動	前処理建屋	処置済み
2	H22. 9. 7	設備点検における作業期間変更の承認手続きの不備	分析建屋	処置済み
3	H22. 9. 7	作業手順書不備によるオフガス吸着塔圧力高警報の発報	ウラン脱硝建屋	処置済み
4	H22. 9. 9	インクライナ (風量制御機器) 用エアシリンダの動作不良	前処理建屋	処置済み
5	H22. 9. 9	グローブボックス内の弁グランド部からの硝酸プルトニウム溶液の漏えい (約0.03リットル)	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H22. 9. 27	建屋換気設備の切替操作に伴う圧力変動	分離建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。