

ウラン濃縮工場における不適合
(平成22年9月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H22.11.30現在)
1	H22.9.1	差圧指示計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H22.9.15	事業者自主測定における放射線積算線量計の取り違い	ウラン貯蔵・廃棄物建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。