

ウラン濃縮工場における不適合
(平成22年10月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H22.11.30現在)
1	H22.10.6	I F ₇ (7フッ化ヨウ素) 回収系ポンベ回収槽圧力計の精度外れ	ウラン濃縮建屋	処置済み
2	H22.10.15	付着ウラン回収設備漏えい検査における社内検査成績書への誤記入	—	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。